

ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: ETA A ANHANGABAÚ

ENDEREÇO: R. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP, 13208-250

FOTO 01 – VISTA DO R6



FOTO 02 – CX DA VALVULA EXISTENTE



FOTO 03 – CX1 REGISTRO EXISTENTE R5



FOTO 04 – CX2 REGISTRO EXISTENTE R5



<p>FOTO 05 – LOCAL DO CAMINHAMENTO DA NOVA ADUTORA</p>	<p>FOTO 06 – INTERFERENCIAS</p>
	
<p>FOTO 07 – INTERFERENCIAS</p>	<p>FOTO 08 – LOCAL DO CAMINHAMENTO DA NOVA ADUTORA</p>
	
<p>FOTO 09 – LOCAL DO CAMINHAMENTO DA NOVA ADUTORA</p>	<p>FOTO 10 – LOCAL DO CAMINHAMENTO DA NOVA ADUTORA</p>
	
<p>FOTO 11 – CX1 REGISTRO EXISTENTE R6</p>	<p>FOTO 12 – ACESSO PELA ESQUERDA</p>



FOTO 13 – CANALETA DE DRENAGEM ASSOCIADA



FOTO 14 – PLACA E TOTEM



FOTO 15 – ACESSO PARA O R6



OTO 18 – LOCAL ONDE SE DEPOSITA ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS

