



PLANTA BAIXA
ESC=1:25

A EXECUTAR


- CONTRAPISO COM QUEDA;
- IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI NO PISO E NAS PAREDES (h=1.20m);
- ALVENARIA COM ESPAÇAMENTO DE 5cm A PARTIR DA ALVENARIA EXISTENTE, ESPESSURA DE 15cm, CONFORME VISTA 2;
- INTERLIGAÇÃO DO DRENO DAS BOMBAS Ø 3/4";
- PINTURA DO CORRIMÃO EXISTENTE.




VISTA 1
ESC=1:50




VISTA 2
ESC=1:50




VISTA 3
ESC=1:50



VISTA 4
ESC=1:50



CORTE A-A
ESC=1:50



ASSUNTO: MANUTENÇÃO CORRETIVA - E.T.A.A.		FOLHA ÚNICA
OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CONTRAPISO	DATA: 28/01/2020	ESCALA: INDICADA
END.: E.T.A.A. - RUA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/Nº - JUNDIAÍ/SP		
RESP. TÉCNICO: TALITHA FILIPINI RIGHI	PROJETO: MARIO A. STEINHAUSER	DESENHO: SPO
ORCA: ASS.	LEVANT. TOPOG.:	NÚMERO: GERENCIA GOC
APROVAÇÃO:	ASS.	DESENHO: REVISÃO 00